EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ WARSZAWA

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 49, tel./fax (22) 827 27 92, 827 34 15
www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: warszawa@rzeczoznawcy-pzm.pl
Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

Zał. nr. 2

Kierownik Gospodarczy
Andrzej Rychurski

OPINIA Nr: PP0083/17

z dnia: 2017/07/05

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Kubissa-RS001490

Zleceniodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku
Adres: ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Ogledziny pojazdu w naturze, informacje od Zleceniodawcy, Dowód Rejestracyjny nr DR/BAM 0207876, dokumentacja fotograficzna, Instrukcja ISO nr I-14

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VII-2017

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T4 TD MR`96 2.6t
Wersja: Nr rejestracyjny: WP5635 Rok prod.: 1999
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

Nr INFO-EKSPERT	040-02468
Nr identyfikacyjny (VIN)	WV2ZZZ70ZYX026948
Data pierwszej rejestracji	1999/12/03
Wskazanie drogomierza	251467 km
Okres eksploatacji pojazdu (99/12/03-17/07/05)	211 mies.
Charakter wykorzystania	Przewóz osób niepełnosprawnych
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 1-warstwowy akrylowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2625 kg / 1051 kg
Rodzaj nadwozia	kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3320 mm
Oznaczenie silnika	ABL
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 50kW (68KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.03-2000.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Akumulator 61 Ah 330 A	13	Szyba tylna ogrzewana
2	Alternator 90 A	14	Ściany przestrzeni ładunkowej bez wyłożenia (blacha)
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	Tapicerka drzwi z tworzywa
4	Filtr p/pyłkowy	16	Tapicerka z materiału
5	Immobilizer	17	Tarcze kół stalowe 6Jx15H opony 195/70 R15
6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Uchwyt nad drzwiami pasażera

Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni "Rzeczoznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 002 8455; NIP: 526-020-55-46; wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

zeł. nr 2 Kierownik Gospodarczy Andrzej Rycharski

7	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz	19	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Nawiew powietrza z 4-stopniową dmuchawą	20	Wykładzina podłogowa gumowa
9	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	21	Zagłówki foteli przednich regulowane
10	Pasy bezpieczeństwa przednie z regul. wysokości mocowania	22	Zderzaki czarne wzmocnione - wytrzymujące uderz. do 4 km/h
11	Pokrywa tylna przeszklona	23	Zegar analogowy
12	Szyba przednia klejona		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	FIRESTONE	195/70 R15C	104/102R	VANHAWK TL		
Przednie lewe:	FIRESTONE	195/70 R15C	104/102R	VANHAWK TL		50
Przednie prawe:	FIRESTONE	195/70 R15C	104/102R	VANHAWK TL		50
Tylne lewe:	FIRESTONE	195/70 R15C	104/102R	VANHAWK TL		50
Tylne prawe:	FIRESTONE	195/70 R15C	104/102R	VANHAWK TL		50
Zapasowe:	FIRESTONE	195/70 R15C	104/102R	VANHAWK TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK: w stanie dobrym. Uruchamia się łatwo. Praca w całym zakresie obrotów równomierna. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Wyciek oleju spod pokrywy zaworów - do uszczelnienia. Uszkodzone poduszki mocujące silnik - do wymiany.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

SKRZYNIA BIEGÓW: Manualna. Działa poprawnie.

SPRZĘGŁO: działa poprawnie.

PÓŁOSIE NAPĘDOWE: zużyte przeguby zewnętrzne (hałasują przy skręcie) - do wymiany.

UKŁAD ZAWIESZENIA i KIEROWNICZY: w stanie dobrym bez znamion niesprawności.

NADWOZIE: zaawansowana korozja blach poszyciowych i progów . Tylne prawe nadkole wewnętrzne - korozja z perforacją. Boczne drzwi wgniecione, uszkodzone prowadnice. Tylna klapa wgnieciona. Listwa podreflektorowa wgnieciona. Tylny lewy błotnik uszkodzony ze śladami wcześniejszych napraw. Powłoka lakierowa mocno zmatowiała - do wypolerowania. Nadwozie do kompleksowej naprawy blacharsko lakierniczej. Przednia szyba pęknięta - do wymiany. Lewe lusterko boczne - połamane z nieoryginalnym wkładem - do wymiany.

WNĘTRZE: W stanie dobrym, zużyte adekwatnie do wieku i przebiegu pojazdu.

KOŁA: obręcze skorodowane do odnowienia, brak dwóch kołpaków, opony w stanie dobrym.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (218 mies.)	**10 086 PLN**
KOREKTA ZA PRZEBIEG	**1 440 PLN**
KOREKTY RÓŻNE	**- 7 388 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0	- 576
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4.0	- 461
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5.0	- 576
Konieczne naprawy pojazdu	-50.1	-5 775

Kierownik Gospodarczy
Andrzej Rycharski

PP0083/17 **2017/07/05**

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4100 PLN

(słownie: cztery tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 766,67 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe VII-2017" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydając niniejszą ocenę, Dyrektor Oddziału Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.
Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem dyrektora Oddziału.
W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający ocenę.

Pieczęć

EKSPERCI TECHNICZNO MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY PZM" S.A. O/W-wa

Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17 tel. 24-262-93-64


Rzeczoznawca

2735
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Oddział Warszawa
mgr inż. Piotr Kubissa
Rzeczoznawca Samochodowy
RS 001490

Kierownik Gospodarczy
Zał. nr 2
Andrzej Rycharski

2 zł. nr 2


WVZZZZ7OZYX026948


VOLKSWAGEN AG
WVZZZZ7OZYX026948
2600 kg
4000 kg
1 - 1460 kg
2 - 1330 kg
Typ 7DB B.J. 1999


km/h
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220